

Gebrauchsanleitung

tapo-fix CB 75 N/X


Arbeitsbreite 82 cm

tapo-fix CB 1000 N/X

Arbeitsbreite 106 cm

tapo fix


1. Aufstellen des Gerätes



1a. Bein arretierung am Rahmen lösen und rechtes Bein ausklappen.



1b. Schiebehülse über das Gelenk schieben.



1c. Linkes Bein ausklappen.



1d. Schiebehülse über das Gelenk schieben und aufstellen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 75-800, Tisch-Verbreiterung, Geräte-Tisch 70 F



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 75-800

2. Ausrichten

Das Tapeziergerät CB 75 N oder CB 1000 N vor den Tapeziertisch rollen. Die Lenkrollen ausrichten und feststellen. Beim GT 70 F die Tisch-Verbreiterung einhängen. Beim Arbeiten mit dem tapo-fix Geräte-Tisch GT 75 N oder GT 1000 N ebenfalls Lenkrollen ausrichten und feststellen. Ggf. CB Meterzähler und Schneidwagen montieren.



4. Kleisterstärke einstellen

Mit den Stellknöpfen auf beiden Seiten des Gerätes wird die Auftragsstärke des Kleisters eingestellt. Stellung 1 für dünnere Tapeten, bei stärkeren Tapeten entsprechend mehr. Nach richtiger Einstellung die Feststellschraube im Stellknopf leicht anziehen.

Wichtig: Die Kleisterwalze nicht direkt der Sonne oder größerer Wärme aussetzen und nur mit kaltem Wasser reinigen.

3. Kleister einfüllen

Kleister nach Herstellervorschriften anrühren. (Tapeziergerätekleister hat ein breites Anwendungsgebiet und erleichtert das Arbeiten mit dem Gerät.) Der Kleisterbehälter kann bis 2 cm unter den Rand gefüllt werden.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 75-800

5. Einspannen der Tapete

Tapetenstange durch die Rolle schieben und mit den beiden Anschlagsscheiben in der Mitte fixieren, dann in die Halterung einhängen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 75-800

6. Einlegen der Tapete

Oberteil aufklappen, Kleisterwalze drehen bis die Oberfläche vollständig mit Kleister benetzt ist. Tapete auf die Kleisterwalze führen. Unter leichtem Druck bis zum Tapetenhalter ziehen und darauf ablegen. Oberteil schließen.


Wichtig: Achten Sie beim Einlegen darauf, dass die Rückseite der Tapete über die Kleisterwalze läuft.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 75-800

7. Tapete einkleistern



Tapete bis zur Trennschiene ziehen, CB Meterzähler auf „Null“ stellen. Ecken umlegen und die Tapete parallel zur Tischkante auf das gewünschte Maß ziehen. Ist die Bahn länger als der Tisch, Tapetenbahn einmal zusammenlegen und dann bis zum Maß herausziehen. Beim Arbeiten ohne CB Meterzähler die Bahnlänge ab Trennschiene messen und mit einem Klebeband auf dem Tapeziertisch markieren. Bei Mustertapeten Bahnen vorher zuschneiden oder die „tapo-fix Mustertabelle für Tapeten“ im Oberteil des Gerätes anwenden.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 75-800

8. Tapete abschneiden (mit Trennmesser oder Schneidwagen)

Das Trennmesser, bzw. den Schneidwagen mit leichtem Druck zügig durch die Trennschiene ziehen. Anschließend Tapetenbahn zusammenlegen.



9. Reinigen des Gerätes

Bei täglichem Einsatz braucht das Gerät nicht gereinigt zu werden. Nur bei starker Verschmutzung oder längerer Pause vor dem nächsten Einsatz sollte das Kleistergerät mit kaltem Wasser gereinigt werden. Nach dem Ablassen des Kleisters und Abnehmen des Oberteils wird die Kleisterwalze aus dem Gerät genommen. Durch gleichzeitiges Drehen der Kleisterwalze mit der einen Hand und Einschieben der anderen Hand unter die Kleisterwalze wird diese nach oben aus den Kipplagern gedrückt.

Wichtig: Stellknopf beim Herausnehmen der Kleisterwalze ganz aufdrehen, ebenso bei längeren Arbeitspausen, um die Bildung von Kleisterrückständen am Abstreifer zu vermeiden.

10. Praktisches Zubehör für Tapeziergeräte CB 75 N/X

- Geräte-Tisch 75 N, Art.-Nr. GT75N
- Geräte-Tisch 80 F, Art.-Nr. GT80F
- Holzkoffer 75 N, Art.-Nr. HK75N
- Schneidwagen 75-800, Art.-Nr. SW75-800
- CB Meterzähler, Art.-Nr. MZCB

und CB 1000 N/X

- Geräte-Tisch 1000 N, Art.-Nr. GT1000N
- Holzkoffer 1000 N, Art.-Nr. HK1000N
- Schneidwagen 1000, Art.-Nr. SW1000
- CB Meterzähler, Art.-Nr. MZCB

