



**RMI** 

Forschungsinstitut für Beschichtungsstoffe, Fassadensysteme und gesundes Wohnen

Prüfbericht-Nr. Q-03300-801-001

Prüfauftrag Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit und der

Wasserdampfdurchlässigkeit von

**Histolith Mineralin** 

Auftraggeber CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Datum 18.10.2018

Seitenanzahl 6





1	Allgemeines	. 2
	Durchführung	
	Ergebnisse	
4	Zusammenfassung	6

# 1 Allgemeines

### 1.1 Aufgabenstellung

Am 21.08.2018 wurde das Dr. Robert-Murjahn-Institut (RMI) von der Firma CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH beauftragt, die Wasserdurchlässigkeit und die Wasserdampfdurchlässigkeit von Histolith Mineralin zu bestimmen.

#### 1.2 Proben

Die Probe ging am 2.08.2018 in äußerlich einwandfreiem Zustand im RMI ein.

Tabelle 1: Probe

Proben-Nr.	Probenbezeichnung	Chargen-Nr.	Gebindegröße [kg]	Beschreibung
90066077	Histolith Mineralin	-	1	-

Datum: 18.10.2018

Das Muster war bereits mit 5 % Histolith Silikat Fixativ verdünnt.

Weitere Angaben zu der Probe lagen nicht vor.





## 2 Durchführung

## 2.1 Prüfung der Wasserdurchlässigkeit

Diese Prüfung ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Prüfungszeitraum: 03.09. – 02.10.2018

Verwendete Prüfmittel: Waage CPA423S, Fa. Sartorius

Waage MSU4202S, Fa. Sartorius

Die Bestimmung erfolgte nach DIN EN 1062-3:2008-04.

Der Beschichtungsstoff wurde auf Kalksandsteinscheiben mit einer Wasseraufnahme von >1 kg/( $m^2h^{0,5}$ ) in einem Arbeitsgang aufgetragen. Nach der Trocknung der Beschichtung wurden Rück- und Mantelseiten wasserdicht versiegelt. Die so hergestellten Prüfkörper wurden einer Konditionierung nach DIN EN 1062-3 Absatz 6.4.2 unterworfen und bis zur Prüfung bei (23 ± 2) °C und einer relativen Luftfeuchte von (50 ± 5) % gelagert. Es wurde eine Dreifachbestimmung durchgeführt.

### 2.2 Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit

Diese Prüfung ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Prüfungszeitraum: 04.09. – 08.10.2018

Verwendete Prüfmittel: Waage CPA423S, Fa. Sartorius

Waage E1200S, Fa. Sartorius

Die Bestimmung erfolgte nach DIN EN ISO 7783:2012-02.

Der Beschichtungsstoff wurde auf PE-Fritten der Porosität 4 in einem Arbeitsgang aufgebracht. Die so hergestellten Prüfkörper wurden einer Konditionierung nach DIN EN ISO 7783 Absatz 6.2.3 Verfahren B unterworfen und bis zur Prüfung bei  $(23 \pm 2)$  °C und einer relativen Luftfeuchte von  $(50 \pm 5)$  % gelagert.

Es wurde eine Dreifachbestimmung durchgeführt.





## 3 Ergebnisse

## 3.1 Prüfung der Wasserdurchlässigkeit

Tabelle 2: Ergebnistabelle Wasserdurchlässigkeit

Prüfkörper-Nr.	Auftragsmenge	Wasserdurchlässigkeitsrate w	
	[g/m²]	[kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> )]	
90066077-1	654	0,924	
90066077-11	633	1,045	
90066077-III	522	1,062	
Mittelwert	603	1,01	

Die Auftragsmenge aus der technischen Information konnte nicht erzielt werden, da sonst kein geschlossener Farbfilm hätte erreicht werden können.

Tabelle 3: Einteilung Wasserdurchlässigkeit nach DIN EN 1062-1

Klasse	Beschreibung	Anforderung	
		[kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> )]	
$W_0$		keine Anforderung	
$W_1$	Hoch	> 0,5	
$W_2$	mittel	≤ 0,5	
VV 2		> 0,1	
W <sub>3</sub>	niedrig	≤ 0,1	

Prüfbericht-Nr. Q-03300-801-001 Datum: 18.10.2018 Seite 4 von 6





## 3.2 Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit

Tabelle 4: Ergebnistabelle Wasserdampfdurchlässigkeit

Prüfkörper-Nr.	Auftragsmenge	Wasserdampf- diffusionsstrom- dichte V	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s <sub>d</sub>	
	[g/m²]	[g/(m <sup>2</sup> *d)]	[m]	
90066077-IV	533	> 680	< 0,03	
90066077-V	544	> 680	< 0,03	
90066077-VI	579	> 680	< 0,03	
Mittelwert	552	> 680	< 0,03	

Die Auftragsmenge aus der technischen Information konnte nicht erzielt werden, da sonst kein geschlossener Farbfilm hätte erreicht werden können.

Tabelle 5: Einteilung Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062-1

Klasse	Beschreibung	Anforderung		
		[g/(m <sup>2</sup> *d)]	[m]	
$V_0$		keine Anforderung		
$V_1$	hoch	>150	< 0,14	
V	nittel	≤ 150	≥ 0,14	
V <sub>2</sub> mittel	> 15	< 1,4		
$V_3$	niedrig	≤ 15	≥ 1,4	

Prüfbericht-Nr. Q-03300-801-001 Datum: 18.10.2018 Seite 5 von 6





## 4 Zusammenfassung

Tabelle 6: Ergebniszusammenfassung

Prüfung	Ergebnis	Klassifizierung	Bewertung
Wasserdurchlässigkeit nach DIN EN 1062-3	1,01 ± 0,26 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> )	Klasse $W_1$ : > 0,5 kg/( $m^2*h^{0.5}$ )	= Klasse W <sub>1</sub> nach DIN EN 1062-1
Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 7783	< 0,03 m	Klasse V1: < 0,14 m	= Klasse V <sub>1</sub> nach DIN EN 1062-1

Unter Berücksichtigung de 95% igen Vertrauensintervalls liegt das Messergebnis innerhalb der Anforderung.

ANMERKUNG:

Als Ergebnis für die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke ( $s_d$ ) wurde 0,01 m bestimmt. Eine Angabe eines Ergebnisses kleiner 0,03 m ist jedoch nach DIN EN ISO 7783 nicht zulässig. Aus diesem Grund wird als Endergebnis < 0,03 m angegeben.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.

Ober-Ramstadt, den 18.10.2018

Dr. Robert-Murjahn-Institut GmbH

i. V. Dr. Nicole Borho

Technischer Leiter Analytik und Messtechnik Beschichtungsstoffe



i. A. Karla Kovacs-Thomka

Kovan- Tromber

Sachbearbeiter

Messtechnik Beschichtungsstoffe

Dieser Prüfbericht wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.

Prüfbericht-Nr. Q-03300-801-001 Datum: 18.10.2018 Seite 6 von 6